



Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)

Alamat Prosiding: snip.eng.unila.ac.id



Assessment Struktur Gedung Hotel di Jakarta Dengan Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM) Terhadap Gempa Banten 14 Januari 2022 6,6 Magnitudo.

E.Ristanto^a, A. Purba^b, S. Waluyo^c

^a PT Qies Nusantara Konsultan, Plaza IS Jalan Pramuka Raya Kav.150 Jakarta Timur 13140

^{b,c} Program Profesi Insinyur, Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p><i>Riwayat artikel:</i> Diterima 06 Februari 2023 Direvisi 21 Maret 2023 Diterbitkan 12 April 2023</p> <p><i>Kata kunci:</i> Assessment Struktur Gedung SRPMM Gempa Banten 6,6 Magnitudo SNI 2847:2019 SNI 1726:2019</p>	<p>Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap bencana alam tak terkecuali bencana gempa bumi. Salah satu gedung hotel 4 lantai yang berada di Jakarta Barat tidak mengikuti kaidah yang dipersyaratkan. Oleh karena sistem struktur dan tidak mengikuti kaidah-kaidah perencanaan yang berlaku, yakni SNI 1726:2019 untuk daerah DKI Jakarta harus dapat mampu menerima gempa bermagnitudo 9,2. Gedung ini mengalami kerusakan-kerusakan struktural akibat gempa Banten 14 Januari 2022 yang bermagnitudo 6,6. Uji Mutu beton yang dibawah standar dan juga mutu baja tulangan yang belum standar memperparah temuan ini. Setelah dilakukan analisis tanpa beban gempa struktur bawah kurang dari yang diisyaratkan yakni $0,983 < 1$ sedangkan dengan beban gempa banten menjadi $0,793 < 1$. tinjauan struktur atas tanpa beban gempa terdapat elemen struktur 5% yang belum mampu. Dengan bebang gempa banten terdapat elemen struktur 15% yang belum mamp. Sedangkan beban rencan SNI 1726:2019 terdapat 40% elemen yang belum mampu</p>

1. Pendahuluan

1.1. umum

Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap bencana alam tak terkecuali bencana gempa bumi. Gempa bumi merupakan bencana alam yang tidak dapat diprediksi besar skalanya, lokasi terjadinya dan waktunya. Oleh sebab itu diperlukan antisipasi untuk bencana tersebut.

Bencana gempa bumi juga dapat menimbulkan korban jiwa jika infrastruktur dibangun tidak mengikuti peraturan yang ada. DKI Jakarta seharusnya struktur gedung yang terbangun harus mengikuti kaidah yang berlaku, karena DKI Jakarta merupakan daerah dengan kategori desain seismik (KDS) rata-rata D. KDS D perlu didesain dengan sistem khusus yang memiliki daktilitas tinggi. Namun beberapa gedung yang sudah terbangun belum mengikuti kaidah tersebut.

1.2. Permasalahan

Salah satu gedung hotel 4 lantai yang berada di Jakarta Barat tidak mengikuti kaidah yang dipersyaratkan yakni menggunakan sistem rangka pemikul momen menengah (SRPMM) dan juga tidak didukung dengan pondasi yang

memadai sehingga saat terjadinya gempa terjadi banyak permasalahan.

Standar acuan yang berlaku saat ini yakni SNI 2847:2019 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan untuk standar pembebanan terutama gempa di SNI 1726:2019 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung. Namun dalam beberapa tinjauan gedung hotel ini tidak memenuhi syarat yang harus diikuti.

Oleh karena sistem struktur dan tidak mengikuti kaidah-kaidah perencanaan yang berlaku, yakni SNI 1726:2019 untuk daerah DKI Jakarta harus dapat mampu menerima gempa bermagnitudo 9,2. Gedung ini mengalami kerusakan-kerusakan struktural akibat gempa Banten 14 Januari 2022 yang bermagnitudo 6,6.

1.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui mutu material eksisting dari pengujian-pengujian *destructive test* dan *non destructive test*.
2. Mengetahui keandalan struktur terkait beban gravitasi yang terjadi.
3. Mengetahui keandalan struktur terkait beban gempa Banten 14 Januari 2022 bermagnitudo 6,6

- Mengetahui keandalan struktur terkait beban gempa SNI 1726:2019 dengan level Gempa 2500
- Memberikan pengetahuan terhadap publik tentang pentingnya struktur tahan gempa

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Evaluasi struktur gedung

Karundeng Dkk (2015) menyatakan evaluasi struktur gedung bisa digunakan kembali asalkan sudah dikaji kekuatan struktur yang ada

2.2 Evaluasi material eksisting

Ada beberapa macam dari pengujian struktur beton yang dapat digunakan, sebagai berikut: non destructive test, yakni pengujian bersifat tidak merusak dan destructive test yakni pengujian yang dapat merusak (Nasrudiin, 2015)


2.3 Evaluasi rencana struktur gedung

Menurut Wuriyanti (2013) keandalan kemampuan struktur atau elemen struktur dalam memenuhi persyaratan dalam memenuhi beban kerja yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu. Evaluasi struktur gedung juga perlu mempertimbangkan peraturan yang berlaku (Hamidi,2016)

3. Metodologi

3.1 Data Pengujian

Nama Gedung : Gedung Hotel
 Lokasi : Grogol - Jakarta
 Jumlah Lantai : 3 Lantai + 2 Lantai Mazzanine + 1 Atap
 Jenis Struktur : Sistem Rangka Baja Pemikul Momen Menengah (SRPMM)
 Jenis Pondasi : Pondasi Telapak dengan Modifikasi



Gambar 1. (a) Denah dan Detail Struktur Atas (b) Denah dan Detail Struktur Bawah

3.2 Standar Acuan

- Tata Cara Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung (SNI-1727- 2020),

- Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung (SNI-1726-2019),
- Tata cara pemilihan dan modifikasi gerak tanah permukaan untuk perencanaan gedung tahan gempa (SNI-8899-2020),
- Tata Cara Penghitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung (SNI- 2847-2019),
- Panduan desain sederhana untuk bangunan beton bertulang (SNI-8900-2020),
- Spesifikasi untuk Bangunan Gedung Baja Struktural (SNI 1729:2020)
- Baja Tulangan Beton (SNI 2052:2017),
- Seismic Evaluation and Retrofit Of Existing Buildings (ASCE 41-17),
- Code Requirements Of Evaluation, Repair, Rehabilitation Of Concrete Building and Commentary (ACI 562 - 19).

3.3 Pengujian-Pengujian

Adapun pengujian-pengujian dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Survei Visual
- Pengujian Kerapatan Mutu Beton (UPV Test)
- Hammer Test (Pemeriksaan Homogenitas Mutu Permukaan Beton)
- Pemeriksaan Konfigurasi Tulangan (Covermeter)
- Pengujian Mutu Baja (Hardness Test)
- Pengujian Sondir
- Galian Pondasi
- Pengujian Leveling dan Verticality

4. Hasil dan pembahasan

4.1 Hasil Survei Visual

Adapun hasil pemeriksa visual didapatkan hasil sebagai berikut:



Gambar 2. Hasil Survei Visual (a) Penurunan Pondasi Disertai Retaknya Kolom (b) Retak Rambut Vertikal pada Balok (c) Retak Struktur Pada Kolom

4.2 Hasil Analisis Pengujian Material

- Pengujian Kerapatan Mutu Beton (UPV Test)

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan nilai yang dihasilkan Pundit . Hasil tersebut kemudian diolah dan menghasilkan output seperti gambar di bawah ini.

Measurement Mode	Result	Distance	Velocity	Concrete Pulse Velocity Value
Pulse Velocity	3324 m/s	0.100 m	3324 m/s	3324
Pulse Velocity	2898 m/s	0.200 m	2898 m/s	2898
Pulse Velocity	3529 m/s	0.100 m	3529 m/s	3529
Pulse Velocity	3394 m/s	0.200 m	3394 m/s	3394
Pulse Velocity	2948 m/s	0.100 m	2948 m/s	2948
Pulse Velocity	3243 m/s	0.200 m	3243 m/s	3243
Pulse Velocity	3087 m/s	0.100 m	3087 m/s	3087
Pulse Velocity	3211 m/s	0.200 m	3211 m/s	3211
Pulse Velocity	3188 m/s	0.100 m	3188 m/s	3188

Gambar 3. Output UPV Test

Tabel 1. Estimasi Korelasi Pulse Velocity Dengan Mutu Beton

Number	ID Sample	Element Of Struktur	Location	Type	Direct Velocity Pulse	Poisson ratio ^a	Density (kg/m ³)	E _c (Mpa) ^b	f _c (Mpa) ^c
1	U-1	Lantai 1	Kolom		2853	0.15	2400	18534.09	15.50
2	U-2	Lantai 2	Kolom		2928	0.15	2400	19499.01	17.19
3	U-3	Lantai 3	Kolom		2770	0.15	2400	17440.05	13.77
4	U-4	Lantai 2	Balok		3080	0.15	2400	21564.83	21.05
5	U-5	Lantai 2	Pelat		2909	0.15	2400	18232.15	16.74
6	U-6	Lantai 2	Balok		2970	0.15	2400	20043.99	18.19
7	U-7	Lantai 3	Pelat		3151	0.15	2400	22571.59	23.06
8	U-8	Lantai 3	Balok		3164	0.15	2400	22759.53	23.46
9	U-9	Lantai 4	Balok		2501	0.15	2400	15254.18	10.53
10	U-10	Lantai 3	Balok		3275	0.15	2400	24374.25	25.89
11	U-11	Lantai 2	Balok		3253	0.15	2400	24054.35	25.19
12	U-12	Lantai 3	Balok		2010	0.15	2400	9181.08	3.82

2. Hammer Test (Pemeriksaan Homogenitas Mutu Permukaan Beton)


Pemeriksaan dilakukan berdasarkan nilai yang dihasilkan schmidt hammer. Hasil tersebut kemudian diolah dan menghasilkan output seperti gambar di bawah ini.

**Gambar 4.** Output Schmidt Hammer Test**Tabel 2.** Kesimpulan Homogenitas Mutu Beton

No	Code Place	Location		Mean Value (kg/cm ²)	Standard deviation Base on Homogeneity Concrete Strength (Mpa)	f _c (Mpa)
		Location	Type			
1	H-1	Lantai 1	Kolom	194	1.69	16,49
2	H-2	Lantai 2	Kolom	221	2.97	18,79
3	H-3	Lantai 3	Kolom	199	2.58	16,92
4	H-4	Lantai 2	Balok	228	3.83	19,38
5	H-5	Lantai 2	Pelat	121	4.27	10,29
6	H-6	Lantai 2	Balok	240	4.44	20,40
7	H-7	Lantai 3	Pelat	299	3.30	25,42
8	H-8	Lantai 3	Balok	78,3	2.50	6,66
9	H-9	Lantai 4	Balok	99,6	2.03	8,47
10	H-10	Lantai 3	Balok	106	2.79	9,01

3. Pemeriksaan Konfigurasi Tulangan (Covermeter)

Berikut adalah hasil salah satu gambar hasil covermeter test pada salah satu titik uji.

**Gambar 5.** Hasil Data Covermeter

Dari hasil pengujian covermeter di atas terlihat tulangan eksisting yang digunakan untuk tulangan sengkang adalah tulangan polos, dimana berdasarkan SNI 28472019 pasal 20.2.1.1 tidak dibolehkan menggunakan tulangan polos untuk tulangan utama maupun tulangan sengkang. Tebal

selimut beton pada beberapa 20.6.1.3.1 yaitu sebesar 40 mm untuk struktur kolom balok dan untuk struktur pelat sebesar 20 mm. kolom, balok dan pelat belum memenuhi persyaratan SNI 2847-2019 pasal

4. Pengujian Mutu Baja (Hardness Test)


Pemeriksaan dilakukan berdasarkan nilai kekerasan yang sudah dicatat berdasarkan data lapangan. Adapun hasilnya sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Pengujian Hardness

No	ID Sample	Location Test		Average	Tensile Strength		Ref.
		Location	Type		Test Result (MPa)	SNI 1729-2020 (MPa)	
1	S-01	Lantai Dasar	Kolom Tul. Utama	334	436	380	OK
2	S-02	Lantai Dasar	Kolom Tul. Utama	346	480	350	OK
3	S-03	Lantai Dasar	Kolom Tul. Utama	356	514	350	OK
4	S-04	Lantai Dasar	Kolom Tul. Sengkang	306	339	350	NOT OK
5	S-05	Lantai Dasar	Kolom Tul. Sengkang	309	349	350	NOT OK
6	S-06	Lantai Dasar	Kolom Tul. Sengkang	301	325	350	NOT OK
7	S-07	Lantai Dasar	Kolom Tul. Utama	363	489	350	OK
8	S-08	Lantai Dasar	Kolom Tul. Sengkang	301	331	350	NOT OK
9	S-09	Lantai Dasar	Kolom Tul. Sengkang	334	436	350	OK
10	S-10	Lantai Dasar	Kolom Tul. Utama	35	392	350	NOT OK
11	S-11	Lantai 3	Balok Tul. Utama	391	498	350	OK
12	S-12	Lantai 3	Balok Tul. Sengkang	35	394	350	NOT OK
13	S-13	Lantai 2	Balok Tul. Utama	344	471	350	OK
14	S-14	Lantai 2	Balok Tul. Sengkang	34	399	350	NOT OK
15	S-15	Lantai 3	Pelat	33	395	350	NOT OK
16	S-16	Lantai 3	Pelat	32	390	350	NOT OK

5. Pengujian Sondir

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan nilai yang dihasilkan dari pengujian di lapangan sebagai berikut:

**Gambar 6.** Kurva Pengujian Sondir 1


6. Galian Pondasi

Ada 3 titik pondasi sampel yang digali untuk memastikan pondasi terpasang. Adapun dokumentasinya sebagai berikut:

**Gambar 7.** Kondisi Pondasi Eksisting

7. Pengujian Leveling dan Verticality

Adapun hasil pengujian leveling dan verticality sebagai berikut:



Gambar 8. Hasil Pengujian Leveling dan Vertikalitas

Tabel 4. Hasil Pengujian Levelling

Letak Tinjauan	Kemiringan Bangunan Aktual (mm)	Batas (jn Kemiringan Bangunan (mm)	Keterangan
Kolom A Lt. Dasar – Lt. Atap	30	70,20	OK
Kolom B Lt. Dasar – Lt. Atap	30	70,20	OK
Kolom C Lt. Dasar – Lt. Atap	20	70,20	OK
Kolom D Lt. Dasar – Lt. Atap	35	70,20	OK

Tabel 5. Hasil Pengujian Verticality

Letak Tinjauan	Selisi Perurunan Maksimum Bangunan Aktual (mm)
Lantai Basement	20
Lantai 1	20
Lantai M2	18
Lantai 2	16
Lantai 3	13
Lantai 4	30

Hasil pengujian levelling masih memenuhi kemiringan yang terjadi sedangkan pengujian verticality berdasarkan SNI 8460:2017 yakni Resiko kecil.

4.3 Pembebanan Struktur

1. Beban Mati

Beban mati secara otomatis dihitung oleh program analisis struktur. Sedangkan beban mati tambahan sebagai berikut:

Tabel 6. Rincian Beban Mati Tambahan

Tipe	Beban	Satuan
- Finishing Beton (Spesi)	0,04	kN/m ²
- Ubin (Kramik/Granit/ Sejenisnya)	0,8	kN/m ²
- plafond	0,16	kN/m ²
- M/E	0,2	kN/m ²
Total	1,2	kN/m ²

Beban mati tambahan akibat beban dinding : 1,8 kN/m²
Beban ini kemudian perlu dikalikan terhadap tinggi bersih antar lantai struktur bangunan agar menjadi beban garis (kN/m) yang akan bekerja di atas balok struktur.

2. Beban Hidup

Beban hidup yang digunakan pada analisis ini mengacu pada peraturan SNI Pembebanan untuk Bangunan Gedung 1727:2020 yaitu :

Beban ruang kamar	= 1,92 kN/m ²
Beban kantor	= 2,4 kN/m ²
Beban Publik	= 4,79 kN/m ²
Beban atap	= 0,96 kN/m ²


3. Beban Gempa

Analisis beban gempa ditentukan sesuai dengan yang disyaratkan oleh Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung, SNI

1726:2019 dan Tata cara pemilihan dan modifikasi gerak tanah permukaan untuk perencanaan gedung tahan gempa SNI-8899-2020. untuk besaran gempa yang digunakan yakni menggunakan pergerakan gempa pada 14 januari 2022 yang diperoleh dari sebagai berikut:



Gambar 9. Gempa Longitudinal



Gambar 10. Gempa Transversal


4. Beban Angin

Beban angin merupakan beban yang diakibatkan oleh faktor lingkungan yaitu faktor angin itu sendiri.


Kecepatan angin dasar harus ditentukan oleh instansi yang berwenang, namun dalam pemeriksaan kecepatan angin harus di rencanakan minimal sebesar 90 mph (40 m/s).

Menentukan Parameter Beban Angin Kategori Eksposure: pada kasus ini dipilih Kekasaran Permuakaan B yakni untuk daerah perkotaan dan pinggiran kota, daerah berhutan atau daerah lain dengan penghalang berjarak dekat

4.4 Pemodelan dan Input Hasil Analisis Struktur



Gambar 11. Pemodelan Struktur



Gambar 12. Output Gaya Dalam (a) Aksial Diagram (b) Shear Diagram (c) moment diagram

Sec.Nam	L.Comb	Using Bar (mm)	Loc. (m)	Width b (m)	d (mm)	As (mm ²)
S1	2	top	8 - 019 @ 200	0.750	1.000	421.330
	2	bottom	8 - 019 @ 200	0.400	1.000	390.330
1432.660						
Sec.Nam	L.Comb	Mu (kN-m)	Rn	F.Req		
S1	2	top	-	-	-	-
	2	bottom	23.113	0.163	0.886	-
Sec.Nam	L.Comb	As (mm ²)	As (mm ²)	As (mm ²)	As (mm ²)	As (mm ²)
S1	2	top	430.880	-	1229.333	1106.880
	2	bottom	430.880	107.040	223.713	1430.120
1127.720						6038.530
Sec.Nam	L.Comb	Using As (mm ²)	Select As (mm ²)	Result		
S1	2	top	1432.660	430.880	OK	-
	2	bottom	1432.660	430.880	OK	-

Tabel 10. Cek Geser Satu Arah

Sec.Nam	L.Comb	Loc. (mm)	d (mm)	Bw (mm)	FVc (kN)	Vu (kN)	Result
S1	2	425	418.5	1000	228.523	178.104	OK
	2	450	306.4	1000	218.778	110.926	OK

Tabel 11. Cek Geser Dua Arah

PLName	P	Punching Area		
PrName	7	Pile effect	10.847 / 25	
Shape	Rectangle	F Vc1	1413.362 kN	
L.Comb	2	F Vc2	2076.374 kN	
Pi	250 mm	F Vc3	1341.671 kN	
Pw	800 mm	F Vc	1413.362 kN	
b0 / d	3301.8 / 415.45 mm	Vu	318.269 kN	
b0 / w	2.4 / 40	Result	OK	

Sec.Nam	L.Comb	Using Bar (mm)	Loc. (m)	Width b (m)	d (mm)	As (mm ²)
S1	2	top	8 - 019 @ 200	0.750	1.000	421.330
	2	bottom	8 - 019 @ 200	0.400	1.000	390.330
1432.660						
Sec.Nam	L.Comb	Mu (kN-m)	Rn	F.Req		
S1	2	top	-	-	-	-
	2	bottom	23.113	0.170	0.889	-
Sec.Nam	L.Comb	As (mm ²)	As (mm ²)	As (mm ²)	As (mm ²)	As (mm ²)
S1	2	top	430.880	-	1229.333	1106.880
	2	bottom	430.880	107.040	223.713	1430.120
1127.720						6038.530
Sec.Nam	L.Comb	Using As (mm ²)	Select As (mm ²)	Result		
S1	2	top	1432.660	430.880	OK	-
	2	bottom	1432.660	430.880	OK	-

Tabel 14. Cek Geser Satu Arah


Sec.Nam	L.Comb	Loc. (mm)	d (mm)	Bw (mm)	FVc (kN)	Vu (kN)	Result
S1	2	425	417	1000	228.285	235.579	NO
	2	450	401.5	1000	221.429	177.2	OK

Tabel 15. Cek Geser Dua Arah

PLName	P	Punching Area		
PrName	7	Pile effect	10.847 / 25	
Shape	Rectangle	F Vc1	1413.362 kN	
L.Comb	2	F Vc2	2076.374 kN	
Pi	250 mm	F Vc3	1341.671 kN	
Pw	800 mm	F Vc	1413.362 kN	
b0 / d	3301.8 / 415.45 mm	Vu	348.804 kN	
b0 / w	2.5 / 40	Result	OK	

4.6.2 Tinjauan Beban Gempa Banten 14 Januari 2022

Adapun hasil tinjauan beban gravitasi sebagai berikut:



Gambar 20. Hasil Displacement

Step info			
Phase	Phase_1 (Phase_1)		
Step	Initial		
Step type	Plastic		
Updated mesh	True		
Solver type	Picss		
Kernel type	64 bit		
Extrapolation factor	0.01429		
Relative stiffness	0.9870		
Multipliers			
Soil weight		EM_{weight}	0.01000
Strength reduction factor	M_u	0.000	EM_u 0.793
Time	Increment	0.000	End time 0.000

Gambar 21. Hasil Safty Factor

Hasil diatas kalau ditinjau stabilitas pondasi dengan beban gravitas memiliki SF 0,79 < 1 maka stabilitas tidak aman

Tabel 12. Cek Vertical dan Uplift


Pl. Name	L. Comb.	Pile	R _{max}	R _{min}	R _u	U _l	R _u	U _u	Result	
P9	1	PHC-12	X-Dir	37.587	31.343	37.587	0	25.332	25.999	NO
			Y-Dir	25.830	31.288					
P10	1	PHC-12	X-Dir	34.400	28.185	34.400	0	25.332	25.999	OK
			Y-Dir	22.858	29.691					
P11	1	PHC-12	X-Dir	36.155	24.142	36.155	0	25.332	25.999	NO
			Y-Dir	31.491	28.848					

Tabel 13. Cek Penulangan Pondasi


4.7 Pengecekan Struktur Atas

4.7.1 Tinjauan Beban Gravitasi

Adapun hasil tinjauan beban gravitasi sebagai berikut:




Gambar 22. Pengecekan Balok Gravitasi




Gambar 23. Pengecekan Kolom Gravitasi

4.7.2 Tinjauan Beban Gempa Banten 14 Januari 2022

Adapun hasil tinjauan beban gempa banten sebagai berikut:




Gambar 24. Pengecekan Balok Beban Banten




Gambar 25. Pengecekan Kolom Beban Banten

4.7.3 Tinjauan Beban Gempa SNI 1726:2019

Adapun hasil tinjauan beban gempa 2500 SNI 1726:2019 sebagai berikut:



Gambar 26. Pengecekan Balok Beban Gempa 2500 1726:2019



Gambar 27. Pengecekan Kolom Gempa 2500 1726:2019

5. Kesimpulan

Gempa 14 Januari 2022 bermagnitudo 6,6 mengakibatkan beberapa kerusakan gedung yang tidak didesain dengan gempa rencana. Objek tinjauan hotel ini

setelah dilakukan pengecekan mutu eksisting baik beton dan tulangan baja tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebelum melihat kasus gempa ini dilihat terlebih dahulu terhadap beban gravitasi yang terjadi. Setelah dilakukan penelitian diketahui struktur pondasi memiliki SF 0,98 yang belum mencapai 1. struktur kolom balok juga terdapat elemen yang belum mampu sekitar 5%.

Tinjauan Beban gempa Banten 14 Januari 2022. Setelah dilakukan penelitian diketahui struktur pondasi memiliki SF 0,79 yang jauh dari 1 dan juga pengecekan terhadap tinjauan gempa lainnya tidak memenuhi standar sehingga dilapangan terdapat pergerakan. struktur kolom balok juga terdapat elemen yang belum mampu sekitar 15%.

Untuk beban gempa 2500 SNI 1726:2019 dipastikan pondasi tidak aman serta terdapat 40% elemen struktur atas yang tidak memenuhi. Oleh sebab itu perlu dilakukan perbaikan atau perkuatan total untuk mencegah kerusakan akibat bencana gempa lebih besar.

Ucapan terima kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini. Kepada Keluarga besar PT Qies Nusantara Konsultan dan keluarga tercinta. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Daftar pustaka

- BSN. 2019. *Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung*, SNI – 1726 – 2019.
- BSN. 2019. *Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung*, SNI – 2847 – 2019.
- BSN. 2020. *Beban Minimum untuk Perencanaan Gedung dan Struktur Lain*, SNI – 1727 – 2020.
- BSN. 2020. *Tata Cara Pemilihan dan Modifikasi Gerak Tanah Permukaan Untuk Perencanaan Gedung Tahan Gempa*, SNI 8899-2020
- BSN. 2020. *Panduan desain sederhana untuk Bangunan Beton Bertulang*, SNI 8900;2020
- BSN. 2020. *Spesifikasi untuk Bangunan Gedung Baja Struktural*, SNI 1729:2020
- BSN. 2027. *Baja Tulangan Beton*, SNI 2052 2017
- Hamidi, Fakhri. 2016. *Analisis dan Evaluasi Struktur Atas Gedung Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Terhadap Faktor Gempa Berdasarkan SNI 1727:2013*; Bogor. Institut Pertanian Bogor
- Karundeng, Vity Stivan Dkk. 2015. *Penerapan Metode Sechmid Hammer Test dan Core Drilled Test Untuk Evaluasi Kuat Tekan Beton Pada Ruang IGD RSGM Unisrat Guna Alih Fungsi Bangunan*, Manado. Universitas Sam Ratulangi.
- Nasruddin Dkk. 2015. *Analisis Perbandingan Nilai Kuat Tekan Beton antara Destructive Test dan Non Destructive Test dalam Perawatan Basah dan Kering*, Makasar. Prosiding Temu Ilmiah IPLBI.